Conso – Porsche change le moteur de toutes les 911 (991) GT3

Tout est bien qui finit bien. Porsche a trouvé la cause des récents incendies sur la 911 (991) GT3 et y remédie immédiatement.



Alors que les heureux propriétaires de la nouvelle Porsche 911 GT3 ont été contraints de laisser leur belle au garage, Porsche leur annonce aujourd'hui une "bonne" nouvelle.

La cause des récents incendies répertoriés sur le modèle a été trouvée. Il s'agit d'un défaut dans la visserie des bielles qui provoque une réaction en chaîne entraînant une fuite d'huile du carter moteur. La suite on la connaît, l'huile se répand sur les échappements et l'incendie se déclare.

Ce sont ainsi pas moins de 785 voitures (livrées ou en cours de livraison) qui auront droit à un changement pur et simple et complet du moteur. A plus de CHF 190'000.- le bijou, on n'en attendait pas moins d'un constructeur qui se vante que 80% de sa production roule encore…

Pour partager vos impressions, rendez-vous sur le forum UltraSportives.


P
W.A.Y.


S GT 9911
W.A.Y.